

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER IL VISITATORE

RISCHIO	CONSEGUENZE	PRESCRIZIONI DA OSSERVARE
Aree di transito Esterne/Interne	Investimento Urto	<ul style="list-style-type: none">• Seguire i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale.• Prestare attenzione nell'attraversamento di strade, vie di transito e binari.
Spazi di Lavoro	Caduta Urto	<ul style="list-style-type: none">• Tenersi a debita distanza dalle fosse di visita rotabili.• Non entrare nei locali/aree di lavoro in cui è vietato l'accesso.
Impianti elettrici	Folgorazione	<ul style="list-style-type: none">• Non avvicinarsi a Impianti/apparecchiature elettriche (quadri, prese, spine, ecc. ...).• Linea aerea di contatto ad alta tensione (3000 V)